문서번호	FAK_2022_H_3_009_2

책임기술자	최 종 찬

석면비산측정 결과보고서

대천 유천 1BL 석면해체·제거 공사

[대전광역시 중구 계백로1550번길 45-18(유천동)외27필지]

즉 정 일 : 2023년 2월 10일 ~ 2월 16일 [7일]

노동부 신고번호 : 대 전 청 - 20230042

Findas Korea
Find Asbestos Korea Inc.

주식회사 파인다스코리아

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식] <개정 2021. 6. 28.>

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일

제출인	상호(대표자)	주식회사 진현홀딩스	사업자등록번호	877-86-02057
	주 소	서울특별시 구로구 디지털로30길 31, 1014호 896(구로동) (전화번호: 02-565-7456)		
석면해체·제거 사업장	건 물 명	여관 외	위 치	대전광역시 중구 계백로1550번길 45-18 (유천동)외27필지
	연면적(㎡)	- ㎡	작업기간	2023년 2월 10일 ~ 2월 16일 [7일]
	석면건축자재 [길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] (필요시 별지 첨부)		천장재 텍스 : 1,305.79㎡, 지붕재 슬레이트 : 551.80㎡ 벽재 발라이트 : 193.20㎡, 배관재 개스킷 : 0.58㎡, 천장재 발라이트 : 496.50㎡	
측정 기관	대표자	주식회사 파인다스코리아 하 진 실	사업자등록번호	752-81-01598
	주 소	서울 성동구 왕십리로16길 21, 2층 203호(성수동 1가)		
	측정자/분석자	김 홍 광 / 정 보 람		

측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (L/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	[첨부 1]						

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
[첨부 2]			
	(필요시 별지 첨부)	*(필요시 별지 첨부)*	
	측정 시작 시간:	측정 종료 시간:	
	(필요시 별지 첨부)	*(필요시 별지 첨부)*	
	측정 시작 시간:	측정 종료 시간:	

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

제출인(대표자) 주식회사 진현홀딩스 (서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제77호서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

첨부서류. 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본

석면해체·제거작업 신고서

* 유의사항을 읽고 작성하여 주시기 바라며, [ ]에는 √ 표시를 합니다. (앞 쪽)

신고번호	(지방고용노동관서명) - 호	처리기간 7일
[ ]건축물 [ ]설비	위치(소재지) : 대전광역시 중구 계백로1550번길 45-18 외 27필지	고유번호 : [별첨1]
	주용도 : [별첨1]	건물명(설비명) :
	건축물수 : 28	주구조 : [별첨1]
	세대수 :	연면적 : [별첨1]
소유자	성명 : 주식회사 진현홍당스 주소 : 대전광역시 중구 계백로1550번길 45-18 외 27필지	전화번호 : 02-565-7456
석면해체·제거업자	업자명(상호) : ㈜용성산업개발 고용노동부 등록번호 : 제6512호	대표자 성명 : 김 태 형
	전화번호 : 031)611-5185 Fax : 031)611-5186	휴대전화번호 : 010-5469-1018
작업장	공사현장명(공사명) : 대전 유천 1BL 석면해체·제거 공사	전화번호 : 010-3623-3402
해체 사유	해체사유 : 석면 해체·제거 작업 후 철거 해체기간 허가일로 부터 2023년 00월 00일 까지	

석면함유 자재(물질)의 종류 및 면적	종 류	면적(㎡)·부피(㎥)·길이(m)
	분무재(분립재)	
	내화피복재	
	천장재	텍스 1,305.79㎡
	지붕재	슬레이트 551.80㎡
	벽재(벽체의 이감재)	밤라이트 193.20㎡
	바닥재	
	파이프보온재	
	단열재	
	개스킷	배관재 0.58㎡
	기타 (칸이 부족할 경우 별첨)	밤라이트(천장재) 496.50㎡

현장책임자	성명 : 나 영 균			전화번호 : 010-3623-3402
작업근로자 인적사항 (칸이 부족할 경우 별첨)	성 명	생년월일	주 소	비 고
	* 별 첨 *			

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의7제1항에 따라 위와 같이 신고합니다.

2023 년 01 월 일

신고인 ㈜용성산업개발 (서명 또는 인)

지방고용노동청(지청)장 귀하

측 정 결 과 [첨부 1]

* 노출기준 : 0.01fiber/cc


현장명 : 대천 유천 1BL 석면해체 · 제거 공사

측 정 일 시 : 2023년 2월 10일

	시료 번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/분)		측정 일시		측정 결과 [f/cc]	검출석면의 종류
						시작	종료		
측정결과	#A01	부지경계선1	LX-40A (1ea)	9.922	245	11:23	15:28	0.004	백석면
	#A02	부지경계선2	LX-40A (1ea)	9.925	245	11:25	15:30	0.004	백석면
	#A03	부지경계선3	LX-40A (1ea)	9.927	245	11:26	15:31	0.005	백석면
	#A04	부지경계선4	LX-40A (1ea)	9.923	245	11:30	15:35	0.004	백석면
	#A05	유천동 300-15번지 일대 위생설비입구1	LX-40A (1ea)	9.937	45	12:58	13:43	0.003	백석면
	#A06	유천동 300-32번지 위생설비입구2	LX-40A (1ea)	9.934	45	13:11	13:56	0.004	백석면
	#A07	유천동 300-30번지 위생설비입구3	LX-40A (1ea)	9.925	45	13:26	14:11	0.003	백석면
	#A08	유천동 300-32번지 1층 옴압기 배출구	LX-40A (1ea)	9.945	45	13:46	14:31	0.004	백석면
	#A09	유천동 300-15번지 일대 폐기물 반출구1	LX-40A (1ea)	9.934	45	14:23	15:08	0.004	백석면
	#A10	유천동 300-32번지 폐기물 반출구2	LX-40A (1ea)	9.938	45	14:43	15:28	0.005	백석면
	#A11	유천동 300-30번지 일대 폐기물 반출구3	LX-40A (1ea)	9.935	45	14:54	15:39	0.005	백석면
	#A12	폐기물 보관지점1	LX-40A (1ea)	9.942	45	15:22	16:07	0.003	백석면
	#A13	폐기물 보관지점2	LX-40A (1ea)	9.925	45	15:23	16:08	0.003	백석면

특이사항	금일 해체 공사 - 유천동 300-32 천장재, 유천동 300-19 배관재,지붕재, 유천동 300-15 배관재,지붕재, 유천동 300-9 배관재, 유천동 300-30 배관재, 유천동 300-21 배관재 석면해체 완료.

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A01	부지경계선1					-
		측정시작시간	11:23	측정종료시간	15:28	
#A02	부지경계선2					-
		측정시작시간	11:25	측정종료시간	15:30	
#A03	부지경계선3					-
		측정시작시간	11:26	측정종료시간	15:31	
#A04	부지경계선4					-
		측정시작시간	11:30	측정종료시간	15:35	
#A05	유천동 300-15번지 일대 위생설비입구1					-
		측정시작시간	12:58	측정종료시간	13:43	

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A06	유천동 300-32번지 위생설비입구2					-
		측정시작시간	13:11	측정종료시간	13:56	
#A07	유천동 300-30번지 위생설비입구3					-
		측정시작시간	13:26	측정종료시간	14:11	
#A08	유천동 300-32번지 1층 옴압기 배출구					-
		측정시작시간	13:46	측정종료시간	14:31	
#A09	유천동 300-15번지 일대 폐기물 반출구1					-
		측정시작시간	14:23	측정종료시간	15:08	
#A10	유천동 300-32번지 폐기물 반출구2					-
		측정시작시간	14:43	측정종료시간	15:28	

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A11	유천동 300-30번지 일대 폐기물 반출구3					-
		측정시작시간	14:54	측정종료시간	15:39	
#A12	폐기물 보관1					-
		측정시작시간	15:22	측정종료시간	16:07	
#A11	폐기물 보관2					-
		측정시작시간	15:23	측정종료시간	16:08	

측 정 결 과 [첨부 1]

* 노출기준 : 0.01fiber/cc

현장명 : 대천 유천 1BL 석면해체 · 제거 공사

측 정 일 시 : 2023년 2월 11일

	시료 번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/분)		측정 일시		측정 결과 [f/cc]	검출석면의 종류
						시작	종료		
측정결과	#A01	부지경계선1	LX-40A (1ea)	9.917	245	8:13	12:18	0.003	백석면
	#A02	부지경계선2	LX-40A (1ea)	9.941	245	8:15	12:20	0.003	백석면
	#A03	부지경계선3	LX-40A (1ea)	9.907	245	8:20	12:25	0.003	백석면
	#A04	부지경계선4	LX-40A (1ea)	9.929	245	8:24	12:29	0.003	백석면
	#A05	유천동 299-4번지 1층 위생설비입구1	LX-40A (1ea)	9.935	45	8:46	9:31	0.003	백석면
	#A06	유천동 299-37번지 1층 위생설비입구2	LX-40A (1ea)	9.908	45	8:52	9:37	0.004	백석면
	#A07	유천동 299-4번지 1층 음압기배출구1	LX-40A (1ea)	9.921	45	9:13	9:58	0.003	백석면
	#A08	유천동 299-4번지 2층 음압기배출구2	LX-40A (1ea)	9.919	45	9:32	10:17	0.004	백석면
	#A09	유천동 299-4번지 3층 음압기배출구3	LX-40A (1ea)	9.951	45	9:35	10:20	0.004	백석면
	#A10	유천동 299-4번지 4층 음압기배출구4	LX-40A (1ea)	9.930	45	9:38	10:23	0.003	백석면
	#A11	유천동 299-37번지 1층 음압기배출구5	LX-40A (1ea)	9.923	45	10:11	10:56	0.004	백석면
	#A12	유천동 299-4번지 1층 폐기물 반출구1	LX-40A (1ea)	9.927	45	12:34	13:19	0.003	백석면
	#A13	유천동 299-37번지 1층 폐기물 반출구1	LX-40A (1ea)	9.937	45	11:25	12:10	0.004	백석면
	#A14	폐기물 보관지점1	LX-40A (1ea)	9.923	45	10:44	11:29	0.003	백석면
	#A15	폐기물 보관지점2	LX-40A (1ea)	9.949	45	10:45	11:30	0.002	백석면

특이사항	금일 해체 공사 - 유천동 299-4, 299-37 천장재 석면해체 완료

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A01	부지경계선1					-
		측정시작시간	8:13	측정종료시간	12:18	
#A02	부지경계선2					-
		측정시작시간	8:15	측정종료시간	12:20	
#A03	부지경계선3					-
		측정시작시간	8:20	측정종료시간	12:25	
#A04	부지경계선4					-
		측정시작시간	8:24	측정종료시간	12:29	
#A05	유천동 299-4번지 1층 위생설비입구1					-
		측정시작시간	8:46	측정종료시간	9:31	

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A06	유천동 299-37번지 1층 위생설비입구2					-
		측정시작시간	8:52	측정종료시간	9:37	
#A07	유천동 299-4번지 1층 옴압기배출구1					-
		측정시작시간	9:13	측정종료시간	9:58	
#A08	유천동 299-4번지 2층 옴압기배출구2					-
		측정시작시간	9:32	측정종료시간	10:17	
#A09	유천동 299-4번지 3층 옴압기배출구3					-
		측정시작시간	9:35	측정종료시간	10:20	
#A10	유천동 299-4번지 4층 옴압기배출구4					-
		측정시작시간	9:38	측정종료시간	10:23	

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A11	유천동 299-37번지 1층 옴압기배출구5					-
		측정시작시간	10:11	측정종료시간	10:56	
#A12	유천동 299-4번지 1중 폐기물 반출구1					
		측정시작시간	12:34	측정종료시간	13:19	
#A13	유천동 299-37번지 1중 폐기물 반출구2					
		측정시작시간	11:25	측정종료시간	12:10	
#A14	폐기물 보관1					-
		측정시작시간	10:44	측정종료시간	11:29	
#A15	폐기물 보관2					-
		측정시작시간	10:45	측정종료시간	11:30	

측 정 결 과 [첨부 1]

* 노출기준 : 0.01fiber/cc


현장명 : 대전 유천 1BL 석면해체 · 제거 공사


측 정 일 시 : 2023년 2월 12일

시료 번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/분)		측정 일시		측정 결과 [f/cc]	검출석면의 종류
					시작	종료		
#A01	부지경계선1	LX-40A (1ea)	9.940	245	8:44	12:49	0.002	백석면
#A02	부지경계선2	LX-40A (1ea)	9.935	245	8:46	12:51	0.003	백석면
#A03	부지경계선3	LX-40A (1ea)	9.943	245	8:54	12:59	0.002	백석면
#A04	부지경계선4	LX-40A (1ea)	9.931	245	8:56	13:01	0.002	백석면
#A05	유천동 299-17번지 1층 위생설비입구1	LX-40A (1ea)	9.943	45	9:22	10:07	0.004	백석면
#A06	유천동 299-8번지 1층 위생설비입구2	LX-40A (1ea)	9.948	45	9:35	10:20	0.003	백석면
#A07	유천동 299-11번지 1층 위생설비입구3	LX-40A (1ea)	9.952	45	9:45	10:30	0.003	백석면
#A08	유천동 299-8번지 1층 음압기배출구1	LX-40A (1ea)	9.939	45	9:52	10:37	0.004	백석면
#A09	유천동 299-11번지 지하층 음압기배출구2	LX-40A (1ea)	9.946	45	10:22	11:07	0.003	백석면
#A10	유천동 299-11번지 1층 음압기배출구3	LX-40A (1ea)	9.945	45	10:25	11:10	0.003	백석면
#A11	유천동 299-17번지 1층 폐기물 반출구1	LX-40A (1ea)	9.934	45	14:53	15:38	0.003	백석면
#A12	유천동 299-8번지 1층 폐기물 반출구2	LX-40A (1ea)	9.933	45	12:11	12:56	0.003	백석면
#A13	유천동 299-11번지 1층 폐기물 반출구3	LX-40A (1ea)	9.934	45	12:20	13:05	0.003	백석면
#A14	폐기물 보관지점1	LX-40A (1ea)	9.939	45	11:20	12:05	0.002	백석면
#A15	폐기물 보관지점2	LX-40A (1ea)	9.924	45	11:21	12:06	0.002	백석면

측 정 결 과

특이사항 금일 해체 공사 – 유천동 299-46 지붕재, 유천동 299-11 천장재,벽재, 유천동 299-13 배관재,지붕재, 유천동 299-8 천장재, 유천동 299-7 지붕재, 유천동 299-16 배관재,지붕재, 유천동 299-12 벽재,지붕재, 유천동 299-14 배관재 석면해체 완료

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A01	부지경계선1					-
		측정시작시간	8:44	측정종료시간	12:49	
#A02	부지경계선2					-
		측정시작시간	8:46	측정종료시간	12:51	
#A03	부지경계선3					-
		측정시작시간	8:54	측정종료시간	12:59	
#A04	부지경계선4					-
		측정시작시간	8:56	측정종료시간	13:01	
#A05	유천동 299-17번지 1층 위생설비입구1					-
		측정시작시간	9:22	측정종료시간	10:07	

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A06	유천동 299-8번지 1층 위생설비입구2					-
		측정시작시간	9:35	측정종료시간	10:20	
#A07	유천동 299-11번지 1층 위생설비입구3					-
		측정시작시간	9:45	측정종료시간	10:30	
#A08	유천동 299-8번지 1층 옴압기배출구1					-
		측정시작시간	9:52	측정종료시간	10:37	
#A09	유천동 299-11번지 지하층 옴압기배출구2					-
		측정시작시간	10:22	측정종료시간	11:07	
#A10	유천동 299-11번지 1층 옴압기배출구3					-
		측정시작시간	10:25	측정종료시간	11:10	

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A11	유천동 299-17번지 1층 폐기물 반출구1					-
		측정시작시간	14:53	측정종료시간	15:38	
#A12	유천동 299-8번지 1층 폐기물 반출구2					-
		측정시작시간	12:11	측정종료시간	12:56	
#A13	유천동 299-11번지 1층 폐기물 반출구3					-
		측정시작시간	12:20	측정종료시간	13:05	
#A14	폐기물 보관1					-
		측정시작시간	11:20	측정종료시간	12:05	
#A15	폐기물 보관2					-
		측정시작시간	11:21	측정종료시간	12:06	

측 정 결 과 [첨부 1]


* 노출기준 : 0.01fiber/cc

현장명 : 대천 유천 1BL 석면해체 · 제거 공사

측 정 일 시 : 2023년 2월 13일

	시료 번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/분)		측정 일시		측정 결과 [f/cc]	검출석면의 종류
						시작	종료		
측정결과	#A01	부지경계선1	LX-40A (1ea)	9.933	245	8:31	12:36	0.002	백석면
	#A02	부지경계선2	LX-40A (1ea)	9.946	245	8:33	12:38	0.002	백석면
	#A03	부지경계선3	LX-40A (1ea)	9.935	245	8:38	12:43	0.002	백석면
	#A04	부지경계선4	LX-40A (1ea)	9.951	245	8:42	12:47	0.003	백석면
	#A05	유천동 299-24번지 1층 위생설비입구	LX-40A (1ea)	9.929	45	9:03	9:48	0.004	백석면
	#A06	유천동 299-27번지 1층 위생설비입구2	LX-40A (1ea)	9.938	45	9:33	10:18	0.003	백석면
	#A07	유천동 299-27번지 1층 음압기배출구1	LX-40A (1ea)	9.937	45	10:03	10:48	0.003	백석면
	#A08	유천동 299-24번지 1층 폐기물 반출구1	LX-40A (1ea)	9.921	45	13:10	13:55	0.004	백석면
	#A09	유천동 299-27번지 1층 폐기물 반출구2	LX-40A (1ea)	9.941	45	12:44	13:29	0.003	백석면
	#A10	폐기물 보관지점1	LX-40A (1ea)	9.960	45	11:30	12:15	0.003	백석면
	#A11	폐기물 보관지점2	LX-40A (1ea)	9.941	45	11:31	12:16	0.003	백석면

특이사항	금일 해체 공사 - 유천동 299-27 전장재, 유천동 299-31 배관재, 유천동 299-24 배관재, 유천동 299-30 배관재,지붕재, 유천동 299-40 배관재, 유천동 299-25 배관재,지붕재

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A01	부지경계선1					-
		측정시작시간	8:31	측정종료시간	12:36	
#A02	부지경계선2					-
		측정시작시간	8:33	측정종료시간	12:38	
#A03	부지경계선3					-
		측정시작시간	8:38	측정종료시간	12:43	
#A04	부지경계선4					-
		측정시작시간	8:42	측정종료시간	12:47	
#A05	유천동 299-24번지 1층 위생설비입구1					-
		측정시작시간	9:03	측정종료시간	9:48	

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A06	유천동 299-27번지 1층 위생설비입구2					-
		측정시작시간	9:33	측정종료시간	10:18	
#A07	유천동 299-27번지 1층 음압기배출구					-
		측정시작시간	10:03	측정종료시간	10:48	
#A8	유천동 299-24번지 1층 폐기물 반출구1					-
		측정시작시간	13:10	측정종료시간	13:55	
#A9	유천동 299-27번지 1층 폐기물 반출구2					-
		측정시작시간	12:44	측정종료시간	13:29	
#A10	폐기물 보관1					-
		측정시작시간	11:30	측정종료시간	12:15	

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A11	폐기물 보관2					-
		측정시작시간	11:31	측정종료시간	12:16	

측 정 결 과 [첨부 1]

* 노출기준 : 0.01fiber/cc

현장명 : 대천 유천 1BL 석면해체 · 제거 공사



측 정 일 시 : 2023년 2월 14일

시료 번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/분)		측정 일시		측정 결과 [f/cc]	검출석면의 종류
					시작	종료		
#A01	부지경계선1	LX-40A (1ea)	9.932	245	8:21	12:26	0.003	백석면
#A02	부지경계선2	LX-40A (1ea)	9.924	245	8:24	12:29	0.004	백석면
#A03	부지경계선3	LX-40A (1ea)	9.941	245	8:30	12:35	0.004	백석면
#A04	부지경계선4	LX-40A (1ea)	9.947	245	8:35	12:40	0.004	백석면
#A05	유천동 299-51번지 1층 위생설비입구1	LX-40A (1ea)	9.954	45	8:55	9:40	0.004	백석면
#A06	유천동 299-22번지 1층 위생설비입구2	LX-40A (1ea)	9.926	45	9:15	10:00	0.003	백석면
#A07	유천동 299-42번지 지하층 위생설비입구3	LX-40A (1ea)	9.927	45	9:22	10:07	0.003	백석면
#A08	유천동 299-51번지 1층 음압기배출구1	LX-40A (1ea)	9.939	45	9:44	10:29	0.003	백석면
#A09	유천동 299-22번지 1층 음압기배출구2	LX-40A (1ea)	9.924	45	9:58	10:43	0.003	백석면
#A10	유천동 299-42번지 지하층 음압기배출구3	LX-40A (1ea)	9.924	45	10:03	10:48	0.003	백석면
#A11	유천동 299-51번지 1층 폐기물 반출구1	LX-40A (1ea)	9.927	45	12:54	13:39	0.004	백석면
#A12	유천동 299-22번지 1층 폐기물 반출구2	LX-40A (1ea)	9.956	45	13:11	13:56	0.004	백석면
#A13	유천동 299-42번지 지하층 폐기물 반출구3	LX-40A (1ea)	9.954	45	13:20	14:05	0.004	백석면
#A14	폐기물 보관지점1	LX-40A (1ea)	9.940	45	10:30	11:15	0.003	백석면
#A15	폐기물 보관지점2	LX-40A (1ea)	9.943	45	10:31	11:16	0.003	백석면

측 정 결 과

특이사항	금일 해체 공사 – 유천동 299-51 천장재, 유천동 299-22 천장재, 유천동 299-42 배관재,천장재 석면해체 완료

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A01	부지경계선1					-
		측정시작시간	8:21	측정종료시간	12:26	
#A02	부지경계선2					-
		측정시작시간	8:24	측정종료시간	12:29	
#A03	부지경계선3					-
		측정시작시간	8:30	측정종료시간	12:35	
#A04	부지경계선4					-
		측정시작시간	8:35	측정종료시간	12:40	
#A05	유천동 299-51번지 1중 위생설비입구1					-
		측정시작시간	8:55	측정종료시간	9:40	

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A06	유천동 299-22번지 1층 위생설비입구2					-
		측정시작시간	9:15	측정종료시간	10:00	
#A07	유천동 299-42번지 지하층 위생설비입구3					-
		측정시작시간	9:22	측정종료시간	10:07	
#A08	유천동 299-51번지 1층 옴압기배출구1					-
		측정시작시간	9:44	측정종료시간	10:29	
#A09	유천동 299-22번지 1층 옴압기배출구2					-
		측정시작시간	9:58	측정종료시간	10:43	
#A10	유천동 299-42번지 지하층 옴압기배출구3					-
		측정시작시간	10:03	측정종료시간	10:48	

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A11	유천동 299-51번지 1층 폐기물 반출구1					-
		측정시작시간	12:54	측정종료시간	13:39	
#A12	유천동 299-22번지 1중 폐기물 반출구2					-
		측정시작시간	13:11	측정종료시간	13:56	
#A13	유천동 299-42번지 지하층 폐기물 반출구3					-
		측정시작시간	13:20	측정종료시간	14:05	
#A14	폐기물 보관1					-
		측정시작시간	10:30	측정종료시간	11:15	
#A15	폐기물 보관2					-
		측정시작시간	10:31	측정종료시간	11:16	

측 정 결 과 [첨부 1]


* 노출기준 : 0.01fiber/cc

현장명 : 대전 유천 1BL 석면해체 · 제거 공사

측 정 일 시 : 2023년 2월 15일

	시료 번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/분)		측정 일시		측정 결과 [f/cc]	검출석면의 종류
						시작	종료		
측정결과	#A01	부지경계선1	LX-40A (1ea)	9.935	245	8:10	12:15	0.004	백석면
	#A02	부지경계선2	LX-40A (1ea)	9.933	245	8:12	12:17	0.004	백석면
	#A03	부지경계선3	LX-40A (1ea)	9.933	245	8:23	12:28	0.003	백석면
	#A04	부지경계선4	LX-40A (1ea)	9.928	245	8:25	12:30	0.003	백석면
	#A05	유천동 299-1번지 1층 위생설비입구1	LX-40A (1ea)	9.916	45	8:46	9:31	0.003	백석면
	#A06	유천동 299-3번지 1층 위생설비입구2	LX-40A (1ea)	9.940	45	8:52	9:37	0.004	백석면
	#A07	유천동 300-26번지 1층 위생설비입구3	LX-40A (1ea)	9.928	45	9:08	9:53	0.004	백석면
	#A08	유천동 299-1번지 1층 음압기배출구1	LX-40A (1ea)	9.929	45	9:26	10:11	0.003	백석면
	#A09	유천동 299-3번지 1층 음압기배출구2	LX-40A (1ea)	9.918	45	9:32	10:17	0.004	백석면
	#A10	유천동 300-26번지 1층 음압기배출구3	LX-40A (1ea)	9.934	45	9:45	10:30	0.004	백석면
	#A11	유천동 300-26번지 2층 음압기배출구4	LX-40A (1ea)	9.948	45	10:23	11:08	0.003	백석면
	#A12	유천동 299-1번지 1층 폐기물 반출구1	LX-40A (1ea)	9.955	45	11:40	12:25	0.003	백석면
	#A13	유천동 299-3번지 1층 폐기물 반출구2	LX-40A (1ea)	9.935	45	11:53	12:38	0.004	백석면
	#A14	유천동 300-26번지 1층 폐기물 반출구3	LX-40A (1ea)	9.947	45	12:05	12:50	0.004	백석면
	#A15	폐기물 보관지점1	LX-40A (1ea)	9.945	45	12:32	13:17	0.003	백석면
	#A16	폐기물 보관지점2	LX-40A (1ea)	9.933	45	12:33	13:18	0.003	백석면

특이사항	금일 해체 공사 - 유천동 299-1 천장재, 유천동 299-3 천장재, 유천동 300-26 천장재,벽재 석면해체 완료

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A01	부지경계선1					-
		측정시작시간	8:10	측정종료시간	12:15	
#A02	부지경계선2					-
		측정시작시간	8:12	측정종료시간	12:17	
#A03	부지경계선3					-
		측정시작시간	8:23	측정종료시간	12:28	
#A04	부지경계선4					-
		측정시작시간	8:25	측정종료시간	12:30	
#A05	유천동 299-1번지 1층 위생설비입구1					-
		측정시작시간	8:46	측정종료시간	9:31	

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A06	유천동 299-3번지 1층 위생설비입구2					-
		측정시작시간	8:52	측정종료시간	9:37	
#A07	유천동 300-26번지 1층 위생설비입구3					-
		측정시작시간	9:08	측정종료시간	9:53	
#A08	유천동 299-1번지 1층 옴압기배출구1					-
		측정시작시간	9:26	측정종료시간	10:11	
#A09	유천동 299-3번지 1층 옴압기배출구2					-
		측정시작시간	9:32	측정종료시간	10:17	
#A10	유천동 300-26번지 1층 옴압기배출구3					-
		측정시작시간	9:45	측정종료시간	10:30	

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A11	유천동 300-26번지 2층 옴압기배출구4					-
		측정시작시간	10:23	측정종료시간	11:08	
#A12	유천동 299-1번지 1층 폐기물 반출구1					-
		측정시작시간	11:40	측정종료시간	12:25	
#A13	유천동 299-3번지 1층 폐기물 반출구2					-
		측정시작시간	11:53	측정종료시간	12:38	
#A14	유천동 300-26번지 1층 폐기물 반출구3					-
		측정시작시간	12:05	측정종료시간	12:50	
#A15	폐기물 보관1					-
		측정시작시간	12:32	측정종료시간	13:17	

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A16	폐기물 보관2					-
		측정시작시간	12:33	측정종료시간	13:18	

측 정 결 과 [첨부 1]

* 노출기준 : 0.01fiber/cc

현장명 : 대전 유천 1BL 석면해체 · 제거 공사

측 정 일 시 : 2023년 2월 16일

	시료 번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/분)		측정 일시		측정 결과 [f/cc]	검출석면의 종류
						시작	종료		
측정결과	#A01	폐기물 보관지점1	LX-40A (1ea)	9.952	45	11:31	12:16	0.002	백석면
	#A02	폐기물 보관지점2	LX-40A (1ea)	9.930	45	11:32	12:17	0.003	백석면

특이사항 : 금일 해체 공사 - 폐기물 반출

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A01	폐기물 보관1					-
		측정시작시간	11:31	측정종료시간	12:16	
#A02	폐기물 보관2					-
		측정시작시간	11:32	측정종료시간	12:17	

첨부. 석면조사기관 지정서(변경) [제2021-120010호]

제2021-120010호

석면조사기관 지정서(변경)

기 관 명	주식회사 파인다스코리아	
소 재 지	(04788) 서울 성동구 왕십리로16길 21, 2층 203호 (성수동1가)	
대표자성명	하진실	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조해야 한다.
2. 석면조사기관으로 지정받은 기관은 「산업안전보건법」에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제120조에 따라 석면조사기관으로 지정합니다.

2021. 12. 28.

서울지방고용노동청장



주식회사 파인다스코리아

건축물 석면조사, 작업장 내부 및 사업장 주변 공기질 측정
고형 및 공기 중 시료 정량·정성분석, 석면해체제거작업 감리 및 컨설팅
건축물 석면안전관리 및 위해성평가

서울 성동구 왕십리로16길 21, 2층 203호(성수동 1가)
Tel. 02-2088-8912 / Fax. 02-6499-8912

홈페이지 : http://www.findaskorea.com
E-mail : tjrauswhtk@naver.com